日 本 溶 接 協 会 規 格

金属材料の超音波疲労試験方法

訂正票

区分	位置	誤	正
解説	式 6.10	C_1	$C_1 k$
解説	式 6.10	C_2	$C_2 k$
解説	式 6.38 の後	境界条件は, 試験片の中央（x=0）でひずみ $U_1'(x)$ がゼロ,	境界条件は, 試験片の中央（x=0）で変位 $U_1(x)$ がゼロ,

（注）訂正票は規格の規定要素以外（まえがき，解説など）の正誤を表します。

令和 8 年 6 月 19 日作成